QUIT0110 · Organización y control de la transformación de polímeros termoestables y sus compuestos

R.D. 1534/2011, de 31 de octubre

Módulo certificado	Horas módulo	Unidades Formativas	FOAP		CONSORCI	
			H. Formativas	H. Prácticas	H. Formativas	H. Prácticas
MF0778_3: *Organización de la producción en industrias de transformación de polímeros*	102		75	27	102	
MF0781_3: *Instalaciones, máquinas y servicios auxiliares de la transformación de polímeros*	148	***UF0988:*** *Prevención de riesgos laborales en industrias de transformación de polímeros*	30	0	30	
		UF0986: *Servicios auxiliares en transformación de polímeros*	52	18	70	
		UF0987: *Montaje y mantenimiento de moldes y equipos auxiliares*	35	13	48	
MF0783_3: *Transformación de termoestables y materiales compuestos de matriz polimérica*	171	***UF1320:*** *Control de la transformación de materiales termoestables*	50	18	68	
		UF1319: *Preparación de mezclas y materiales termoestables*	50	18	68	
		UF0983: *Seguridad y medio ambiente en industrias de transformación de polímeros*	26	9	35	
MF0784_3: *Moldes de resina para la transformación de termoestables y materiales compuestos de matriz polo*	137	***UF1322:*** *Construcción y reparación de moldes de resina*	52	17	69	
		UF1321: *Diseño de moldes y modelos de resina*	50	18	68	
MF0785_3: *Coordinación y control de las operaciones complementarias, de terminación y la calidad de materiales*	102		75	27	102	
PFE_QUIT0110: *Periodo de formación en empresa*						80
Duración total certificado	**660**	**Duración total formación y prácticas**	**495**	**165**	**660**	**80**