

QUIT0110 · Organización y control de la transformación de polímeros termoestables y sus compuestos

R.D. 1534/2011, de 31 de octubre

Módulo certificado	Horas módulo	Unidades Formativas	FOAP		CONSORCI	
			H. Formativas	H. Prácticas	H. Formativas	H. Prácticas
<i>MF0778_3: Organización de la producción en industrias de transformación de polímeros</i>	102		75	27	102	
<i>MF0781_3: Instalaciones, máquinas y servicios auxiliares de la transformación de polímeros</i>	148	<i>UF0988: Prevención de riesgos laborales en industrias de transformación de polímeros</i>	30	0	30	
		<i>UF0986: Servicios auxiliares en transformación de polímeros</i>	52	18	70	
		<i>UF0987: Montaje y mantenimiento de moldes y equipos auxiliares</i>	35	13	48	
<i>MF0783_3: Transformación de termoestables y materiales compuestos de matriz polimérica</i>	171	<i>UF1320: Control de la transformación de materiales termoestables</i>	50	18	68	
		<i>UF1319: Preparación de mezclas y materiales termoestables</i>	50	18	68	
		<i>UF0983: Seguridad y medio ambiente en industrias de transformación de polímeros</i>	26	9	35	
<i>MF0784_3: Moldes de resina para la transformación de termoestables y materiales compuestos de matriz polo</i>	137	<i>UF1322: Construcción y reparación de moldes de resina</i>	52	17	69	
		<i>UF1321: Diseño de moldes y modelos de resina</i>	50	18	68	
<i>MF0785_3: Coordinación y control de las operaciones complementarias, de terminación y la calidad de materiales</i>	102		75	27	102	
<i>PFE_QUIT0110: Periodo de formación en empresa</i>						80
Duración total certificado	660	Duración total formación y prácticas	495	165	660	80